

## Evaporation

Pellets - Feuilles - Fils



# Evaporation Silicides

Matériaux	Dimensions	Puretés %
Barium	3 à 6 mm	98
Calcium	3 mm	99,5
Cerium	3 à 15 mm	99,9 à 99,95
Copper	1 à 6 mm	99,5 à 99,99
Erbium	3 à 6 mm	99,99
Eurobium	3 à 6 mm	99,5 à 99,99
Gadolinium	3 à 6 mm	99,9
Holmium	3 à 6 mm	99,9
Lanthanum	3 à 6 mm	99,9
Lithium	3 à 6 mm	99,9
Lutetium	3 à 6 mm	99,9
Magnesium	3 à 12 mm	99,5 à 99,99
Neodymium	3 à 6 mm	99,9
Praseodymium	3 à 6 mm	99,9
Strontium	3 à 6 mm	99,5
Terbium	3 à 6 mm	99,9
Thulium	3 à 6 mm	99,9
Ytterbium	3 à 6 mm	99,9
Yttrium	3 à 6 mm	99,9

Les matériaux et volumes indiqués sont ceux disponibles en stock. D'autres volumes et matériaux peuvent être préparés sur demande.